

Số: 734 /MĐC-HCTH
V/v thực hiện cam kết đảm bảo an toàn
trong công tác PCCC&CNCH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Công an quận Bắc Từ Liêm

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất; trên cơ sở nội dung thiếu sót tồn tại nêu trong Biên bản kiểm tra về công tác PCCC&CNCH đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất mà Công an quận Bắc Từ Liêm kiến nghị.

Ban Lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất cam kết thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với các hạng mục thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND: thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra trước đó, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị ban ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện.

2. Các nội dung tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC&CNCH đối với các hạng mục không thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND: đơn vị thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Quá thời hạn trên, nếu chưa thực hiện Ban Lãnh đạo Nhà trường xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong Quý Cơ quan tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ để Nhà trường thực hiện đúng theo quy định./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Ban PCCC&CHCN (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, Hồ sơ PCCC.

KI/HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Triệu Hùng Trường

BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Kiểm tra định kỳ)

Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại: Trường Đại học mở địa
chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm:

- Đ/c: Thiếu tá Ngô Việt Dũng Chức vụ: Phó Đội trưởng

- Đ/c: Đại úy Nguyễn Anh Túc Chức vụ: Cán bộ

Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với: Trường đại học mở địa
chất tại địa chỉ nêu trên.

Đại diện là:

1. Ông: Triệu Hùng Trường Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

3. Ông: Trần Anh Dũng Chức vụ: Phó phòng hành chính tổng hợp

I. Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Báo cáo của cơ sở về công tác PCCC:

- Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Trong đó yêu cầu bộ phận giúp việc và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo nhà trường thực hiện nội dung tồn tại không đảm bảo về PCCC đối với công trình thuộc Nghị quyết 05/NQ-HĐND TP Hà Nội (đã có kế hoạch tổ chức khắc phục, báo cáo đơn vị cấp trên quản lý). Công trình thuộc NQ05/2017/NQ-HĐND gồm có:

+ Nhà A, nhà B1, Nhà B2, Nhà D, Khối nhà D1, D2, Khối nhà kí túc xá Lào, Hội trường 300.

+ Ngoài các công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05 còn có các công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa được kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định: khối nhà C12 (cao 13 tầng), Khu nhà E cao 4 tầng khối nhà phòng thí nghiệm địa chất

- Trang thiết bị phương tiện PCCC nhà trường hiện tại đã xuống cấp và hư hỏng cần nhiều thời gian để xử lý và khắc phục. Hiện tại đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát và khắc phục. Trước mặt đơn vị tăng cường công tác thường trực và cử người tuần tra canh gác đối với các khu vực hệ thống phương tiện hư hỏng, tăng cường thêm bình chữa cháy tại chỗ nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Về nội dung thực hiện các yêu cầu kiến nghị của cơ quan PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm được ghi nhận tại biên bản kiểm tra an toàn về PCCC ngày 21/8/2020 cơ sở tự nhận thấy chưa tổ chức khắc phục được. Cam kết trong thời gian tới sẽ tiến hành tổ chức thực hiện triệt để nhằm đảm bảo an toàn về PCCC (có văn bản thông báo kèm theo gửi Công an quận Bắc Từ Liêm).

2. Kiểm tra hồ sơ quản lý về công tác PCCC:

Thành phần hồ sơ tiếp tục ghi nhận nội dung kiểm tra hồ sơ tại biên bản kiểm tra về PCCC ngày 21.8.2020 của Công an quận Bắc Từ Liêm.

- Cơ sở bổ sung hồ sơ tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, phương án CNCH mẫu số 04 theo Nghị định số 832017/NĐ-CP.

- Bản thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình nhà C – Khu A Trường đại học mở địa chất số 121 TK-CT/PC23 ngày 14/4/2003 do Phòng PC23 – Công an TP Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 696/CNTD-PCCC ngày 27/10/2010 công trình: Ký túc xá sinh viên Lào do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC số 457/TDPCCC-PHDCĐVPC ngày 29/9/2014 do Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cấp.

- Ban hành quyết định, nội quy về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện theo thẩm quyền.

- Đã thành lập ban chỉ huy PCCC&CNCH và đội PCCC cơ sở theo quy định và thẩm quyền.

- Phương án chữa cháy theo mẫu PC11 được cơ quan cảnh sát PCCC phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ lưu việc tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy năm 2019.

- Định kỳ đã tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong cơ sở, sau mỗi lần kiểm tra an toàn PCCC đã có biên bản tự kiểm tra lưu trong hồ sơ theo quy định.

* Đánh giá, nhận xét:

- Không thực hiện nội dung yêu cầu, kiến nghị của cơ quan PCCC (Công an quận Bắc Từ Liêm) được ghi nhận tại biên bản kiểm tra ngày 21.8.2020. Không duy trì đo điện trở chống sét đối với công trình theo quy định. Chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP. Nhà C12; Nhà C5; Khối nhà phòng thí nghiệm địa chất (Nhà E), khối nhà ký túc xá sinh viên người Lào chưa được nghiệm thu về phòng cháy trước khi đưa vào hoạt động. Sau khi xây dựng thêm hạng mục công trình nhà E cơ sở chưa xây dựng chỉnh lý phương án chữa cháy theo mẫu PC11 đảm bảo nội dung theo quy định. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn tại khu vực nhà sinh viên Việt Nam (nhà D1, nhà D2) nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định.

- Các hạng mục công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND TP Hà Nội. Thời điểm hiện tại theo báo cáo của cơ sở đơn vị đã có kế hoạch khắc phục và báo cáo đơn vị chủ quản cấp trên cấp kinh phí tổ chức khắc phục theo quy định. Tuy nhiên các tồn tại thiếu sót về PCCC chưa được khắc phục.

3. Kiểm tra thực tế:

3.1 Kiểm tra lối thoát nạn và giao thông phục vụ chữa cháy:

- Cửa thoát nạn tại các lớp học hoặc phòng làm việc nơi tập trung đồng thời có mặt hơn 15 người (cửa thoát nạn không đảm bảo mở theo chiều thoát nạn), Cửa xếp tại hành lang khu vực ký túc xá không đảm bảo thoát nạn (theo báo cáo và kiểm tra thực tế).

- Giao thông bên trong cơ sở: Bên trong cơ sở đường nội bộ đảm bảo cho xe chữa cháy di chuyển tiếp cận các khối nhà.

- Giao thông bên ngoài cơ sở: Bên ngoài cơ sở tiếp giáp với đường Phố Viên đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận khi có cháy xảy ra.

3.2 Kiểm tra mặt bằng, công năng sử dụng:

Về quy mô, diện tích, công năng sử dụng theo báo cáo và trình bày của cơ sở không có sự thay đổi so với lần kiểm tra an toàn về PCCC ngày 21/8/2020.

Gồm có 02 khu:

* Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất được xây dựng với tổng diện tích mặt bằng khoảng: 19.000m².

+ Nhà A: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 450 m², có 02 thang bộ loại 2, từ tầng 2 có lối thông sang các nhà B và nhà C. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà B: (Có 02 dãy nhà B1 và nhà B2). Trong đó nhà B1 quy mô 5 tầng, nhà B2 quy mô 3 tầng, diện tích mặt bằng mỗi dãy khoảng 420m². Nhà B1 có 02 thang bộ loại 2, nhà B2 có 01 thang bộ hờ. Từ tầng 2 và 3 nhà B1 có lối thông sang nhà A, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà F: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 350 m². Từ tầng 2 có lối thông sang nhà A, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà C5: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 350 m², có 02 thang bộ loại 2. Từ các tầng 2,3,4 và 5 có lối thông sang nhà C12, bố trí giữa nhà. Được sử dụng là phòng thí nghiệm, thư viện và thực hành máy tính.

+ Nhà C12: có quy mô 13 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 1600 m², có 02 thang bộ thoát hiểm và 3 thang máy. Từ các tầng 2,3,4 và 5 có lối thông sang nhà C5, hành lang bố trí giữa nhà. Được sử dụng làm phòng thí nghiệm, phòng làm việc, tại tầng 2 bố trí 01 phòng đặt trung tâm mạng máy tính.

+ Nhà D: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 720m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về một phía. Được sử dụng là phòng thí nghiệm và giảng đường.

+ Nhà E có quy mô 4 tầng có diện tích mặt bằng khoảng 380 m² có tính chất sử dụng làm phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất, có 01 thang bộ hờ và 01 thang sắt thoát nạn ngoài nhà.

+ Nhà ăn: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 300 m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về một phía. Được sử dụng là phòng bếp và nhà ăn.

+ Trạm y tế: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 120 m², có 01 thang bộ loại 2, không có hành lang. Được sử dụng là nơi khám và chữa bệnh.

+ Ký túc xá Sinh viên Việt Nam Gồm 2 dãy nhà (Nhà D1 và D2) mỗi dãy nhà quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng mỗi dãy khoảng 420 m². Được sử dụng làm nơi ở của sinh viên Việt Nam

+ Ký túc xá Sinh viên Lào: quy mô 7 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 420 m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng làm nơi ở của sinh viên Lào

+ Nhà để xe máy: Có 04 khu vực nhà để xe máy: 02 dùng cho sinh viên (diện tích khoảng 120m²); 02 dùng cho CBCNV (diện tích khoảng 200m²).

+ Gara ô tô: Có diện tích khoảng 120m².

+ Trạm điện: Có diện tích khoảng 48m²; xây bằng vật liệu không cháy (tường gạch bao quanh).

+ Hội trường 300: Có kiến trúc 1 tầng, diện tích khoảng 600m² gồm 300 ghế ngồi.

3.3 Kiểm tra hệ thống điện:

- Tại nhiều khu vực của các khối nhà trong trường: dây cáp điện, dây thông tin, dây viễn thông đi chằng chịt thành từng bó, chưa được cải tạo và chưa đi trong ống gen bảo vệ. Còn nhiều khu vực hộp điện không đảm bảo an toàn về điện theo quy định.

3.4 Kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy:

- Các khối nhà đã được trang bị các bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy; Nhà C12, nhà C5 đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn; Nhà D đã lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy vách tường; Nhà E đã lắp đặt hệ thống báo cháy, họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố; Nhà Ký túc xá sinh viên Lào đã lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn; Nhà ký túc xá sinh viên Việt Nam (nhà D1, D2) đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn; Hội trường 300 đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, đã lắp đặt hệ thống đèn Exit và đèn chiếu sáng sự cố.

Tại thời điểm kiểm tra cho vận hành máy bơm chữa cháy tại khối nhà C12 thử áp lực nước trên tầng 13, tầm phun xa của lăng chữa cháy > 6,5m đảm bảo theo quy định.

* Đánh giá, nhận xét.

- Các khối nhà C12, nhà D1, nhà D2 tại thời điểm kiểm hệ thống báo cháy không hoạt động.

- Hệ thống báo cháy tự động khu nhà E không hoạt động.

- Khu nhà C12 tầng hệ thống báo cháy không hoạt động.

- Không thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC theo quy định tại TCVN3890:2009.

Đối với các hạng mục công trình trong nhà trường thuộc Nghị Quyết 05/2017/NQ-HĐND gồm:

+ Nhà A, nhà B1, nhà B2 chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn.

+ Nhà D chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không hoạt động được do máy bơm chữa cháy hỏng.

+ Khối nhà D1, D2 chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

+ Khối nhà kí túc xá Lào hệ thống báo cháy tự động hỏng không hoạt động.

+ Hội trường 300 hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không hoạt động, hệ thống máy bơm chữa cháy hỏng, chưa lắp đặt hệ thống hút khói.

3.5 Kiểm tra nguồn nước phục vụ công tác cháy chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: có khoảng 05 bể nước có trữ lượng nước lớn Bể nước tại tầng 1 nhà C12; bể nước tại tầng 1 nhà E, bể nước tại tầng 1 nhà D, bể nước tại phía trước Hội trường 300, bể nước tại khu nhà sinh viên kí túc xá Lào vị tại khu vực đầu hồi hướng Nam của nhà. Xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy có thể tiếp cận và hút được nước.

- Bên ngoài cơ sở có các trụ nước dọc đường Đức Thắng thuận tiện cho xe chữa cháy hút nước dễ dàng khi có sự cố xảy ra.

3.6 Công tác thường trực bảo vệ.

- Tổ công tác bảo vệ gồm có 14 được duy trì 24/24h gồm có 03 ca trực.

II. Nội dung nhận xét, kiến nghị.

Để đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trong quá trình hoạt động, thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật PCCC hiện hành của các cơ quan nhà nước. Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Trường Đại học mở - Địa chất tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đề nghị người đứng đầu cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu kiến nghị được ghi nhận tại biên bản kiểm tra an toàn về PCCC ngày 21.8.2020 của Công an quận Bắc Từ Liêm và theo văn bản thông báo của cơ sở. **Yêu cầu đảm bảo thời gian và tiến độ các nội dung kiến nghị.**

Hoàn thiện các hạng mục công trình tại khối nhà: C12, C5; Nhà E, Nhà ký túc xá sinh viên Lào sau đó lập hồ sơ trình cơ quan Cảnh sát PCCC tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo Điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. **Thời gian hoàn thành: theo nội dung văn bản thông báo gửi Công an quận Bắc Từ Liêm.**

2. Thường xuyên kiện toàn hồ sơ quản lý công tác an toàn PCCC theo Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA và kịp thời bổ sung hồ sơ khi có sự thay đổi (thành phần hồ sơ, lực lượng tham gia hoạt động công tác PCCC và các nội dung khác có liên quan ...). Định kỳ tự tổ chức kiểm tra công tác PCCC trong cơ sở, sau mỗi lần kiểm tra có biên bản lưu trong hồ sơ theo Điều 18 Nghị Định 79/2014/NĐ-CP. **Yêu cầu thực hiện định và duy trì thường xuyên.**

3. Định kỳ thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và nghiệp vụ CNCH cho CBGV trong nhà trường, liên hệ cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở theo Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA và Nghị định 83/2017/NĐ-CP. **Duy trì thực hiện định kỳ theo quy định.**

Tối thiểu 01 lần trong năm tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại cơ sở theo Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA và Nghị định 83/2017/NĐ-CP. **Thời hạn hoàn thành: thực tập phương án chữa cháy xong trước ngày 31/12/2020 duy trì thực hiện định kỳ theo quy định.**

4. Thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP; Tiến hành đo điện trở nối đất chống sét đối với nhà và công trình theo quy định tại TCVN9385:2012. **Thời gian hoàn thành: theo nội dung văn bản thông báo gửi Công an quận Bắc Từ Liêm.**

5. Đối với các hạng mục công trình thuộc Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND yêu cầu Lãnh đạo nhà trường lên dự trù kinh phí, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ trình cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm định (lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn, Hội trường 300 lắp đặt bổ sung hệ thống hút khói...) theo TCVN 3890/2009, sau đó tiến hành thi công các hạng mục PCCC theo đúng hồ sơ đã được thẩm định. Khi thi công xong hoàn thành các hồ sơ liên quan liên hệ cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định. **Yêu cầu làm ngay và xong trước Quý IV/2020: theo nội dung văn bản thông báo gửi Công an quận Bắc Từ Liêm.**

Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở theo TCVN: 3890/2009. Thời gian hoàn thành: theo nội dung văn bản thông báo gửi Công an quận Bắc Từ Liêm.

7. Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ điện. Cải tạo hệ thống dây dẫn điện, dây cáp điện, dây thông tin, dây viễn thông... phải đi trong ống gen chống cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và quy định an toàn về điện. Sắp xếp bố trí chất dễ cháy cách 0,5m so với hệ thống điện.

Thay thế cửa thoát nạn theo đúng tiêu chuẩn, các cửa xếp tại hành lang khu vực ký túc xá (có giải pháp đảm bảo cửa mở theo chiều thoát nạn), đảm bảo hành lang cầu thang thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nạn khi có sự cố quy định tại QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Đảm bảo giao thông bên trong và ngoài cơ sở phải luôn thông thoáng, thuận tiện cho xe chữa cháy di chuyển khi xảy ra sự cố. **Yêu cầu thực hiện ngay và duy trì thường xuyên.**

8. Tiếp tục duy trì công tác trường trực bảo vệ đảm bảo 24/24h, khi có sự cố cháy nổ xảy ra gọi ngay cho cơ quan PCCC theo số điện thoại **114** hoặc chính quyền địa phương sở tại để có biện pháp cứu chữa kịp thời. **Yêu cầu duy trì thường xuyên.**

Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, gồm 07 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN TRƯỞNG
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Triệu Hùng Trường

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

Thiếu tá Ngô Việt Dũng