

BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Kiểm tra định kỳ)

Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại: Trường Đại học Mỏ - Địa chất (gọi tắt là cơ sở).

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm:

- Đ/c: Thiếu tá Ngô Việt Dũng Chức vụ: Phó Đội trưởng

- Đ/c: Đại úy Nguyễn Anh Túc Chức vụ: Cán bộ

Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với : Trường đại học Mỏ - Địa chất tại địa chỉ nêu trên.

Đại diện là:

1. Ông: Triệu Hùng Trường Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

2. Ông: Trần Anh Dũng Chức vụ: Phó phòng hành chính tổng hợp

I. Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Báo cáo của cơ sở về công tác PCCC:

- Nhà trường cử 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC do Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức và được cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ về PCCC ngày 22/01/2021 do Phòng PC07 Công an TP Hà Nội cấp.

Tổ chức kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng cấp nước chữa cháy bên trong nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn (có hợp đồng kèm theo). Tiến hành đo điện trở tiếp địa chống sét đối với hạng mục nhà và công trình có kết quả đo kèm theo.

Các hạng mục công trình thuộc Nghị quyết 05/NQ-HĐND TP Hà Nội (đã có kế hoạch tổ chức khắc phục, báo cáo đơn vị cấp trên quản lý) tuy nhiên chưa tổ chức thực hiện được các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Các hạng mục công trình (tòa nhà) thuộc diện điều chỉnh theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND gồm có Nhà A, nhà B1, Nhà B2, Nhà D, Khối nhà D1, D2, Khối nhà kí túc xá Lào, Hội trường 300.

- Các hạng mục công trình (tòa nhà) đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa được kiểm tra nghiệm thu, xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC (giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện về PCCC) gồm có Khu nhà C (ký hiệu C5, C12), khu nhà ký túc xá sinh viên Lào và Khu nhà E thuộc Khu A.

- Do nhu cầu thực tế về việc để xe cho học viên nhà đơn, hiện tại đơn vị đang tổ chức thi công khu nhà để xe máy (xe moto) có diện tích khoảng 700m², cao 2 tầng với

kết cấu khung thép chịu lực, sàn bê tông. Công trình nhà để xe được thi công xây dựng phía sau khu nhà C12 (cao 12 tầng) hướng Bắc.

Về nội dung thực hiện các yêu cầu kiến nghị của cơ quan PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm được ghi nhận tại biên bản kiểm tra an toàn về PCCC ngày 24/11/2020 cơ sở tự nhận thấy chưa tổ chức khắc phục được đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị của Công an quận Bắc Từ Liêm.

2. Kiểm tra hồ sơ quản lý về công tác PCCC:

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở xuất trình được các tài liệu hồ sơ bao gồm.

- Bản thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy công trình nhà C – Khu A Trường đại học mở địa chất số 121 TK-CT/PC23 ngày 14/4/2003 do Phòng PC23 – Công an TP Hà Nội cấp (ký hiệu là nhà C5, C12).

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 696/CNTD-PCCC ngày 27/10/2010 công trình: Ký túc xá sinh viên Lào do Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC số 457/TDPCCC-PHDCĐVPC ngày 29/9/2014 do Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cấp (đối với Khu nhà Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất) ký hiệu Nhà E.

- Ban hành quyết định, nội quy, quy định về PCCC theo thẩm quyền; nội quy về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nội quy phòng làm việc, nội quy nhà kho....

- Ban hành quy chế về phòng cháy và chữa cháy. Kiện toàn Ban chỉ huy PCCC và lụt bão; Đã thành lập ban chỉ huy PCCC&CNCH và đội PCCC cơ sở theo quy định và thẩm quyền.

- Quyết định số 2217/QĐ-CSPC&CCHN-P6 ngày 03/8/2017 về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC của Cảnh sát PC&CN thành phố Hà Nội cấp.

- Kết quả đo điện trở tiếp địa chống sét số 68/CS-KĐHN và số 69/CS-KĐHN do Công ty cổ phần kiểm định chống sét và dịch vụ PCCC Hà Nội tiến hành đo (thời hạn đo lại đến tháng 3/2022).

- Hợp đồng kinh tế số 01/2021/HĐKT về việc bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế trang thiết bị của hệ thống báo cháy tự động và hệ thống PCCC nhà C12 và C5 ngày 18/3/2021.

- Phương án chữa cháy theo mẫu PC11 và phương án CNCH mẫu số 04 do cơ sở xây dựng và phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ lưu việc tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy năm 2019 và năm 2020 kèm theo.

- Định kỳ đã tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC trong cơ sở, sau mỗi lần kiểm tra an toàn PCCC đã có biên bản tự kiểm tra lưu trong hồ sơ theo quy định.

*** Đánh giá, nhận xét:**

- Thực hiện không đầy đủ nội dung yêu cầu, kiến nghị của cơ quan PCCC (Công an quận Bắc Từ Liêm) được ghi nhận tại biên bản kiểm tra ngày 24/11/2020.

Chưa thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP. Nhà C – Khu A Trường Đại học mở - Địa chất (12 tầng) được ký hiệu nhà C5, C12 hiện nay; Khối nhà Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất (ký hiệu là Nhà E) cao 4 tầng, Khu nhà Ký túc xá sinh viên Lào chưa được nghiệm thu về phòng cháy trước khi đưa vào hoạt động tồn tại từ trước kia.

- Các hạng mục công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND TP Hà Nội. Thời điểm hiện tại theo báo cáo của cơ sở chưa tổ chức khắc phục được theo kế hoạch đề ra do chưa có nguồn kinh phí để thực hiện. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn tại khu vực nhà sinh viên Việt Nam (nhà D1, nhà D2) nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC và chưa được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định (thực hiện theo NQ05).

- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC đã được cấp hết thời hạn sử dụng 87/88 người (trong đó có 01 người được tập huấn cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ về PCCC ngày 22/01/2021) số người còn lại không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế:

3.1 Kiểm tra lối thoát nạn và giao thông phục vụ chữa cháy:

- Cửa thoát nạn tại các lớp học hoặc phòng làm việc nơi tập trung đồng thời có mặt hơn 15 người (cửa thoát nạn không đảm bảo mở theo chiều thoát nạn), Cửa xếp tại hành lang khu vực ký túc xá (khu nhà D1, D2) không đảm bảo thoát nạn theo quy định.

- Giao thông bên trong cơ sở: Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận đơn vị đang thi công khu nhà để xe cho CB, CNV và sinh viên nhà trường được thi công phía sau khu nhà C (cao 12 tầng) hướng bắc không đảm bảo cho xe chữa cháy, xe thang tiếp cận khi có sự cố xảy ra (diện tích khoảng 700m²).

- Giao thông bên ngoài cơ sở: Bên ngoài cơ sở tiếp giáp với đường Phố Viên đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận khi có cháy xảy ra.

3.2 Kiểm tra mặt bằng, công năng sử dụng, ngăn cháy lan:

Về quy mô, diện tích, công năng sử dụng theo báo cáo và trình bày của cơ sở đơn vị có sự thay đổi Khu nhà để xe cho CB, CNV và sinh viên nhà trường có diện tích khoảng 700m²/san (cao 2 tầng); ngoài ra các hạng mục công trình khác không có sự thay đổi về quy mô diện tích so với thiết kế ban đầu.

*** Gồm có 02 khu A và khu B (trong đó Khu B thuộc địa giới hành chính Phường Cổ Nhuế 2).**

Khu A - Trường Đại học Mở - Địa chất được xây dựng với tổng diện tích mặt bằng khoảng: 19.000m².

+Nhà A: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 450 m², có 02 thang bộ loại 2, từ tầng 2 có lối thông sang các nhà B và nhà C. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà B: (Có 02 dãy nhà B1 và nhà B2). Trong đó nhà B1 quy mô 5 tầng, nhà B2 quy mô 3 tầng, diện tích mặt bằng mỗi dãy khoảng 420m². Nhà B1 có 02 thang bộ loại 2, nhà B2 có 01 thang bộ hờ. Từ tầng 2 và 3 nhà B1 có lối thông sang nhà A, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà F: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 350m². Từ tầng 2 có lối thông sang nhà A, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng là phòng làm việc và giảng đường.

+ Nhà C5: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 350m², có 02 thang bộ loại 2. Từ các tầng 2,3,4 và 5 có lối thông sang nhà C12, bố trí giữa nhà. Được sử dụng là phòng thí nghiệm, thư viện và thực hành máy tính. Nhà C12: có quy mô 13 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 1600m², có 02 thang bộ thoát hiểm và 3 thang máy. Từ các tầng 2,3,4 và 5 có lối thông sang nhà C5, hành lang bố trí giữa nhà (Khu nhà C theo văn bản thỏa thuận về thiết kế và thiết bị PCCC). Được sử dụng làm phòng thí nghiệm, phòng làm việc, tại tầng 2 bố trí 01 phòng đặt trung tâm mạng máy tính.

+ Nhà D: quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 720m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về một phía. Được sử dụng làm phòng thí nghiệm và giảng đường.

+ Nhà E có quy mô 4 tầng có diện tích mặt bằng khoảng 380m² có tính chất sử dụng làm phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất, có 01 thang bộ hờ và 01 thang sắt thoát nạn ngoài nhà.

+ Nhà ăn: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 300m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về một phía. Được sử dụng làm phòng bếp và nhà ăn.

+ Trạm y tế: quy mô 2 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 120m², có 01 thang bộ loại 2, không có hành lang. Được sử dụng là nơi khám và chữa bệnh nội bộ.

+ Ký túc xá Sinh viên Việt Nam gồm 2 dãy nhà (Nhà D1 và D2) mỗi dãy nhà quy mô 5 tầng, diện tích mặt bằng mỗi dãy khoảng 420m². Được sử dụng làm nơi ở của sinh viên Việt Nam

+ Ký túc xá Sinh viên Lào: quy mô 7 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 420m², có 02 thang bộ loại 2, hành lang bố trí về 1 phía. Được sử dụng làm nơi ở của sinh viên Lào.

+ Gara ô tô: Có diện tích khoảng 120m².

+ Trạm điện: Có diện tích khoảng 48m²; xây bằng vật liệu không cháy (tường gạch bao quanh).

+ Hội trường 300: Có kiến trúc 1 tầng, diện tích khoảng 600m² gồm 300 ghế ngồi phục vụ hoạt động của đơn vị.

* **Ngăn cháy lan:** các hạng mục công trình được xây dựng chủ yếu với kết cấu khu bê tông chịu lực, tường xây bằng gạch, sàn ngăn chia các tầng bằng bê tông cốt thép có bậc chịu lửa Loại 1, 2 theo QCVN06:2020/BXD.

3.3 Kiểm tra hệ thống điện:

- Tại nhiều khu vực của các khối nhà trong trường: dây cáp điện, dây thông tin, dây viễn thông đi chằng chịt thành từng bó, chưa được cải tạo và chưa đi trong ống gen bảo vệ. Còn nhiều khu vực hộp điện không đảm bảo an toàn về điện theo quy định.

3.4 Kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy:

- Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động Khu nhà C tại tầng 2 (tại thời điểm kiểm tra hệ thống hoạt động theo chức năng thiết kế được duyệt).

- Kiểm tra học nước chữa cháy bên trong nhà tại tầng 12 Nhà C (tại thời điểm kiểm tra máy bơm chữa cháy hoạt động được nhưng không đảm bảo áp lực nước ra tới đầu nạng).

* Đánh giá, nhận xét.

- Các khối nhà D1, nhà D2 tại thời điểm kiểm hệ thống báo cháy không hoạt động đang tổ chức khắc phục.

Đối với các hạng mục công trình trong nhà trường thuộc Nghị Quyết 05/2017/NQ-HĐND gồm:

+ Nhà A, nhà B1, nhà B2 chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn.

+ Nhà D chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn, chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không hoạt động được do máy bơm chữa cháy hỏng.

+ Khối nhà D1, D2 chưa lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

+ Khối nhà kí túc xá Lào hệ thống báo cháy tự động hỏng không hoạt động.

+ Hội trường 300 hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không hoạt động, hệ thống máy bơm chữa cháy hỏng, chưa lắp đặt hệ thống hút khói.

3.5 Kiểm tra nguồn nước phục vụ công tác cháy chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: có khoảng 05 bể chứa nước có trữ lượng nước lớn Bể nước tại tầng 1 nhà C12; bể nước tại tầng 1 nhà E, bể nước tại tầng 1 nhà D, bể nước tại phía trước Hội trường 300, bể nước tại khu nhà sinh viên kí túc xá Lào vị tại khu vực đầu hồi hướng Nam của nhà. Xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy có thể tiếp cận và hút được nước.

- Bên ngoài cơ sở có các trụ nước dọc đường Đức Thắng thuận tiện cho xe chữa cháy hút nước dễ dàng khi có sự cố xảy ra.

3.6 Công tác thường trực bảo vệ.

- Tổ công tác bảo vệ gồm có 14 được duy trì 24/24h gồm có 03 ca trực.

II. Nội dung nhận xét, kiến nghị.

* **Nhận xét, đánh giá:** Tại thời điểm kiểm tra các hạng mục công trình gồm Nhà C – Khu A (ký hiệu C5, C12), Khu nhà Ký túc xá sinh viên Lào, Khu nhà Phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất (ký hiệu Nhà E) chưa được nghiệm thu về

phòng cháy và chữa cháy (giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC) vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Đối với các hạng mục công trình trong nhà trường thuộc Nghị Quyết 05/2017/NQ-HĐND không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC chưa được khắc phục theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

* **Nội dung kiến nghị thực hiện.** Để đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trong quá trình hoạt động, thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật PCCC hiện hành của các cơ quan nhà nước. Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Trường Đại học mở - Địa chất tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đề nghị Trường Đại học Mở - Địa chất tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn các nội dung yêu cầu, kiến nghị được ghi nhận tại biên bản kiểm tra an toàn về PCCC ngày 24.11.2020 của Công an quận Bắc Từ Liêm.

Đối với các hạng mục công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, bản thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy đang trong quá trình hoạt động và chưa được tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC) vi phạm đặc biệt nghiêm trọng các quy định về phòng cháy và chữa cháy yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020. Các hạng mục công trình nêu trên chỉ được đi vào hoạt động khi được cơ quan PCCC tổ chức kiểm tra nghiệm thu đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. **Yêu cầu cơ sở tổ chức thực hiện và khắc phục ngay sau khi đoàn kiểm tra yêu cầu.**

2. Đối với các hạng mục công trình thuộc Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND yêu cầu Lãnh đạo nhà trường tổ chức khắc phục các tồn tại thiếu sót theo nội dung kế hoạch đã đề ra. Các hạng mục công trình phải được tiến hành thẩm duyệt thiết kế và tổ chức kiểm tra nghiệm thu đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định. **Yêu cầu tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch của Nghị quyết 05 đã đề ra.**

3. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phương tiện hệ thống PCCC đã được trang bị tại cơ sở theo TCVN: 3890/2009. Các trang thiết bị hệ thống phương tiện PCCC luôn đảm bảo hoạt động tốt trong mọi điều kiện. **Thời hạn hoàn thành yêu cầu tổ chức khắc phục ngay và đảm bảo trong quá trình hoạt động.**

4. Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ điện. Cải tạo hệ thống dây dẫn điện, dây cáp điện, dây thông tin, dây viễn thông... phải đi trong ống gen bảo vệ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và quy định an toàn về điện. Sắp xếp bố trí chất dễ cháy cách 0,5m so với hệ thống điện. **Thời hạn hoàn thành yêu cầu tổ chức khắc phục ngay và đảm bảo trong quá trình hoạt động.**

5. Thay thế cửa thoát nạn theo đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn, các cửa xếp tại hành lang khu vực ký túc xá, cửa các phòng học (đảm bảo cửa mở theo chiều thoát nạn), đảm bảo hành lang cầu thang thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nạn khi có sự cố quy định tại QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. **Thời hạn hoàn thành yêu cầu tổ chức khắc phục ngay và đảm bảo trong quá trình hoạt động.**

Đối với hạng mục khu nhà để xe đang trong quá trình thi công xây dựng gây cản trở đến khả năng tiếp cận của xe chữa cháy và xe thang đề nghị cơ sở có giải pháp thay thế đảm bảo cho xe chữa cháy và xe thang tiếp cận đối với công trình. Giao thông phải đảm bảo cho xe chữa cháy và xe thang tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra theo QCVN06:2020/BXD. **Yêu cầu tổ chức thực hiện ngay và duy trì thường xuyên trong quá trình hoạt động.**

6. Liên hệ cơ quan, đơn vị tổ chức có thẩm quyền tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH đảm bảo lực lượng PCCC cơ sở được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH theo quy định tại Điều 33, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 11, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017. **Thời hạn hoàn thành: yêu cầu tổ chức thực hiện ngay sau khi đoàn kiểm tra yêu cầu xong trước ngày 30/5/2021 và hàng năm duy trì tổ chức bồi dưỡng theo quy định.**

7. Duy trì thực hiện việc đo điện trở tiếp địa chống sét theo quy định tại TCVN8395:2012. **Thời hạn hoàn thành: tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định.**

Thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với cơ sở theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP. **Thời hạn hoàn thành yêu cầu thực hiện và xong trước ngày 30/5/2021 và duy trì định kỳ hàng năm theo quy định.**

8. Tiếp tục duy trì công tác trường trực bảo vệ đảm bảo 24/24h, khi có sự cố cháy nổ xảy ra gọi ngay cho cơ quan PCCC theo số điện thoại **114** hoặc chính quyền địa phương sở tại để có biện pháp cứu chữa kịp thời. **Yêu cầu duy trì thường xuyên.**

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 07 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN TRƯỞNG
ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT**



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Triệu Hùng Trường

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA



Thiếu tá Ngô Việt Dũng